

Nr.	Standort	Baumgattung	StD cm	Schutz/ Ausnahme § 18	Schutz § 19	Begründung zur Fällung & Erläuterungen
1	Lindengarten Spielplatz	Hainbuche	54 + 34	§ 18 (3)		abgestorben
2	Weißer Stein Kritzowburg	Rosskastanie B.Nr. analog: R 1108	86	§ 18 (3)	x	Bruchgefahr, Pseudomonas-Erkrankung, PFK Austernseitling südseitig über längeren Stammabschnitt, PFK Lungenseitling
3	Dammweg Kleingartenanlage	Rosskastanie B.Nr. analog: R 87	110	§ 18 (3)	x	Bruchgefahr, Pseudomonas-Erkrankung, PFK Lackporling über Hälfte des Stammumfangs + PFK Brandkrustenpilz, südseitig klangauffällig auf 1/3 des Stammumfangs
4	Zierower Weg 50	Rosskastanie B.Nr. analog: 11	91	§ 18 (3)	x	Bruchgefahr, PFK Lackporling über gesamtem Stammumfang bis in den Stamm, klangauffällig
5	Parkplatz Turmstraße	Walnuss Rosskastanie	33 48	§ 18 (3)		Umsetzung B-Plan 69/08 Südöstlicher Altstadttring Neubau Parkplatz Turmstraße
6	Lindengarten	Eiche	75	§ 18 (3)		Schrägstand, zunehmende Neigung trotz Schnittmaßnahmen zur Kronentlastung
Folgende Bäume wurden bereits 2021 während der Vegetationsperiode entnommen						
7	Breite Straße 5	Vogelbeere	30		x	abgestorben
8	Am Platz	2 Rotdorn	25			abgestorben
9	Ulmenstraße 10	Rotdorn	20		x	abgestorben
10	Mühlengrube 38		Jungbaum			abgestorben

Baumfällungen 2021/2022 im Stadtgebiet Wismar  
 Straßenbäume, Bäume in Park- und Grünanlagen

Nr.	Standort	Baumgattung	StD cm	Schutz/ Ausnahme § 18	Schutz § 19	Begründung zur Fällung & Erläuterungen
11	Am Torney 21	Spitzahorn	28		x	abgestorben
12	Daumoor	3 Rotdorn	25		x	abgestorben
13	Lindenweg 37	Linde	24		x	abgestorben
14	Störtebekerstraße	Ahorn	Jungbaum		x	abgestorben
15	Begonienweg	Baumhasel	30		x	abgestorben
16	Festplatz Eichenallee	Säuleneiche	Jungbaum		x	abgestorben, Eichensplintkäfer- Befall
17	Dendrologischer Lehrgarten	Roteiche	40	x		abgestorben, Eichensplintkäfer- Befall
18	Dendrologischer Lehrgarten, Bachlauf nahe P.-Müller-Str.	Pappel	65	x		Sturmschaden Windwurf